
DCM型




| 梯形丝杠 | 外形尺寸 | | | 梯形丝杠的尺寸 | | | | | | | |
|--------|------|--------------|---------|------------------------|----|------|-----|------|-------|------|--|
| 外 | | 径 | | | | | | | | | |
| 公称型号 | D | 公差 h9 | 长度 L | 法兰直径 D ₁ | Н | В | PCD | r | F | d | |
| DCM 12 | 22 | _ | 30 | 44 | 6 | 5. 4 | 31 | 1.5 | 7 | 1.5 | |
| DCM 14 | 22 | 0 -0. 052 | 30 | 44 | 6 | 5. 4 | 31 | 1. 5 | 7 | 1.5 | |
| DCM 16 | 28 | | 35 | 51 | 7 | 6. 6 | 38 | 1.5 | 8 | 1.5 | |
| DCM 18 | 32 | | 40 | 56 | 7 | 6. 6 | 42 | 1.5 | 10. 5 | 2 | |
| DCM 20 | 32 | 0 -0.062 | 40 | 56 | 7 | 6. 6 | 42 | 1.5 | 10. 5 | 2 | |
| DCM 22 | 36 | | 50 | 61 | 8 | 6. 6 | 47 | 2 | 14 | 2. 5 | |
| DCM 25 | 36 | | 50 | 61 | 8 | 6. 6 | 47 | 2 | 14 | 2. 5 | |
| DCM 28 | 44 | | 56 | 76 | 10 | 9 | 58 | 2 | 15 | 2. 5 | |
| DCM 32 | 44 | | 56 | 76 | 10 | 9 | 58 | 2 | 15 | 2. 5 | |
| DCM 36 | 52 | | 60 | 84 | 10 | 9 | 66 | 2. 5 | 17 | 3 | |
| DCM 40 | 58 | 0 | 70 | 98 | 12 | 11 | 76 | 2. 5 | 19 | 3 | |
| DCM 45 | 64 | -0. 074 | 75 | 104 | 12 | 11 | 80 | 2. 5 | 21.5 | 4 | |
| DCM 50 | 68 | | 80 | 109 | 12 | 11 | 85 | 2. 5 | 24 | 4 | |

- 注1) 切削轴(K) 为接单生产的产品。尺寸表中的"标准轴长"以及"最大轴长"为适用于轧制轴(T)的值。 切削轴(K)的最大轴长请向THK咨询。
- 注2) 动态容许推力(F)表示作用于轴承齿面的接触压强为9.8N/mm²时的推力。 最大轴向载荷(无论停止或运动时)在动态容许推力以下,选型时需要考虑**图16-5**表₁的安全系数。
- 注3) 法兰的静态容许载荷(P), 如右图所示, 表示对负荷的法兰强度。

公称型号的构成例


梯形丝杠与 丝杠轴的组合





单位:mm

| | | | | | | | | | | | +12 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----|-------|-------|------|-----------------|-----------------|------|-------|
| 丝杠轴 | 丝杠轴的详细情况 | | | | 标准轴长度 | 最大轴长度 | 动态容许 | 法兰的 | 质量 | | |
| | | | | | | | | 推力 | 静态容许载荷 | 丝杠 | 丝杠 |
| 公称型号注 | 外径 | 有效直径 | 沟槽谷径 | 导程 | 导程角 | | | F ^{注2} | P ^{注3} | 螺母 | 轴 |
| | D _k | D ₀ | D _r | R | α | | | N | N | g | kg/m |
| CS 12 | 12 | 11 | 9.5 | 2 | 3°19′ | 1000 | 1500 | 3920 | 20200 | 100 | 0.8 |
| CS 14 | 14 | 12. 5 | 10.5 | 3 | 4°22′ | 1000 | 1500 | 4900 | 16900 | 85 | 1 |
| CS 16 | 16 | 14. 5 | 12. 5 | 3 | 3°46′ | 1000 | 1500 | 6670 | 31500 | 160 | 1. 3 |
| CS 18 | 18 | 16 | 13. 5 | 4 | 4°33′ | 1000 | 2000 | 8730 | 42000 | 230 | 1. 6 |
| CS 20 | 20 | 18 | 15. 5 | 4 | 4°03′ | 1500 | 2000 | 9800 | 37200 | 210 | 2 |
| CS 22 | 22 | 19. 5 | 16. 5 | 5 | 4°40′ | 1500 | 2500 | 12400 | 48600 | 320 | 2. 3 |
| CS 25 | 25 | 22. 5 | 19. 5 | 5 | 4°03′ | 1500 | 3000 | 14200 | 39800 | 290 | 3. 1 |
| CS 28 | 28 | 25. 5 | 22. 5 | 5 | 3°34′ | 2000 | 3000 | 17900 | 69200 | 550 | 4 |
| CS 32 | 32 | 29 | 25. 5 | 6 | 3°46′ | 2000 | 4000 | 21100 | 54200 | 490 | 5. 2 |
| CS 36 | 36 | 33 | 29. 5 | 6 | 3°19′ | 2000 | 4000 | 25800 | 84500 | 670 | 6. 7 |
| CS 40 | 40 | 37 | 33. 5 | 6 | 2°57′ | 2000 | 4000 | 33800 | 106000 | 980 | 8. 4 |
| CS 45 | 45 | 41 | 36. 5 | 8 | 3°33′ | 3000 | 5000 | 42100 | 125000 | 1310 | 10. 4 |
| CS 50 | 50 | 46 | 41.5 | 8 | 3°10′ | 3000 | 5000 | 50100 | 128000 | 1430 | 13 |



公称型号的构成例

● 只有梯形丝杠

DCM20

梯形丝杠 的公称型号

● 丝杠轴



丝杠轴 加工方法的区别 丝杠轴总长度公称型号 (T:滚轧轴) (单位mm)